

平素はご愛顧頂き、誠にありがとうございます。  
以下の通り、作業を行いました。

### 修理前の状況



新車から15年以上経過し、水はけの悪い車体のパネルが重なり合っているパネル付近は水はけが悪くサビが発生しやすいです。  
サビが見えなくても、ボコボコと塗装の下にサビが発生している場所もありました。

### 修理状況



サビを取り除き、サビ止め塗る。  
傷跡は、パテで埋める。  
ほぼシャーシ全体を塗りました。

塗装後、ツヤが出ています。完成。

備考