


平素はご愛顧頂き、誠にありがとうございます。  
以下の通り、作業を行いました。

### 修理前の状況

MR350R(35-35)、左側面の損傷、変形。



黄色の側面カバーと黒い背面カバーの損傷。取り付け金具も変形していました。

### 修理状況



錆止めを塗り、塗装。

ゆがみを補正し、パテを塗る。



金具の変形も補正して、取り付け完了

備考