

平素はご愛顧頂き、誠にありがとうございます。  
以下の通り、作業を行いました。

### 修理前の状況

ナンバー33-88の運転席、左側面の上部損傷、変形。



右前のバンパー傷。  
運転席の上部と天井の一部に変形がありました。



### 修理状況

パテを塗り、形を整えました。



錆止めを塗り、塗装。



周りの色と調合し、塗装し  
完了しました。

備考