

平素はご愛顧頂き、誠にありがとうございます。  
以下の通り、作業を行いました。

### 修理前の状況

GR120N2、キャビンのへこみ、バンパーへこみ、サイドパネル変形、テールランプ周り変形。



↑フロントバンパーのエクボ、へこみ。



キャビン角の傷、へこみ↑

↓サイドパネルの歪み



↓テールランプ周りの歪み、塗装の剥離



### 修理状況



↑置き場で変形を修正し、パテ塗り



取り外せるパネルは工場に持ち帰り、修正。  
その後、お客様置き場にて、各所の塗装を行いました。↓



←↑完成です。

備考