

平素はご愛顧頂き、誠にありがとうございます。  
以下の通り、作業を行いました。

### 修理前の状況

MR350R(35-35)、左側面のマフラーカバー変形。



前の側面が当たり、全体的にゆがんでいました。

### 修理状況



錆止めを塗り、塗装。



ゆがみを補正し、パテを塗る。



取付けて完成。

備考