

平素はご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
以下の通り、作業を行いました。

修理前の状況

ナンバー22-88の運転席、左側面の上部損傷、変形。



重たい吊り荷物が接触したのか、大きなへこみがあり、塗装が剥げていました。

室内から内張りを外し、変形箇所を補正する必要がありました。



修理状況



内側から変形を補正し
表側はパテを塗り、形を整えました。



周りの色と調合し、塗装し
完了しました。

備考